








Привод двигательный ПД OptiMat D400 и OptiMat D630

	Винт М4х20 ГОСТ 10621-80	2 шт.
	Винт М4х25 ГОСТ 10621-80	6 шт.



Смещаем рукоятку выключателя для посадки привода



Проверка

