



 DELTA PLUS GROUP
B.P. 140 - ZAC La Peyrolière 84405 APT Cedex – France
www.deltaplus.eu Nom et adresse des Laboratoires notifiés / Notified Body address & name :
n°0075 - C.T.C. Centre Technique Cuir, Chaussure, Maroquinerie Parc TONY GARNIER 4, rue HERMANN-FRENKEL - 69367 LYON Cedex 07 - France

 GANTS DE PROTECTION
conformes aux exigences essentielles de la Directive 89/686/CEE et aux exigences générales des normes EN420:2003 & EN388:2003

 COMPOSITION : <i>(Par référence)</i> :
NI150 : Gant tricot coton enduction nitrile sur paume et doigts, dos aéré, poignet bord-côte
NI155 : Gant tricot coton enduction nitrile sur main entière, poignet bord-côte
NI170 : Gant tricot coton enduction nitrile sur paume et doigts, manchette toile
NI175 : Gant tricot coton enduction nitrile sur main entière, manchette toile
NI015 : Gant tricot coton enduction nitrile léger sur paume et doigts, dos aéré, poignet bord-côte

(T) Taille : voir tableau ci-dessous
INSTRUCTIONS D'EMPLOI :
Gants pour risques mécaniques, prévus pour un usage général en milieu sec, sans danger de risques chimiques, microbiologiques, électriques ou thermiques.

PERFORMANCES :
Voir tableau ci-joint, les niveaux sont obtenus sur la paume des gants. Ils vont du moins performant (niveau 0) au plus performant (niveau 4 ou 5). 0 indique que le gant a un niveau de performance plus faible que le minimum pour le danger individuel donné. X : indique que le gant n'a pas été soumis à l'essai ou que la méthode d'essai ne semble pas convenir du fait de la conception des gants ou du matériau.

(A) L'abrasion (de 0 à 4) : Aptitude du gant à résister à l'usure
(B) La coupure (de 0 à 5) : Aptitude du gant à résister à la coupure par tranchage
(C) La déchirure (de 0 à 4) : Aptitude du gant à résister à la déchirure
(D) La perforation (de 0 à 4) : Aptitude du gant à résister à la perforation
(E) La dextérité (de 0 à 5) : Aptitude manuelle à accomplir une tâche (habileté)
Plus la performance est élevée plus la capacité du gant est grande à résister au risque associé. Les niveaux de performance sont basés sur les résultats d'essais en laboratoire, lesquels ne reflètent pas nécessairement les conditions réelles du lieu de travail.

LIMITES D'UTILISATION :
Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessous. Ces gants ne contiennent pas de substance connue comme étant cancérogènes, ni toxiques. Le contact avec la peau peut causer des réactions allergiques à des personnes sensibles (latex naturel, dans les poignets bord côtes de certain gant), dans ce cas stopper l'utilisation et consulter un médecin. Avant d'utiliser ces gants vérifier leur intégrité. Les remplacer ci-nécessaire.

INSTRUCTION DE STOCKAGE :
Stocker au frais au sec à l'abri du gel et de la lumière dans leurs emballages d'origine.
INSTRUCTION DE NETTOYAGE & D'ENTRETIEN :
Aucun entretien particulier n'est préconisé pour ces types de gants.

 PROTECTIVE GLOVES
Compliant with the essential requirements of Directive 89/686/CEE and the general requirement of standards EN420:2003 & EN388:2003

 COMPOSITION: <i>(Per reference)</i> :
NI150 : Cotton knit glove nitrile coating on palm and fingers, aerated back, cuff wrist
NI155 : Cotton knit glove nitrile coating on whole hand, cuff wrist
NI170 : Cotton knit glove nitrile coating on palm and fingers, canvas gauntlet
NI175 Cotton knit glove nitrile coating on whole hand, canvas gauntlet
NI015 : Cotton knit glove light nitrile coating on palm and fingers, aerated back, cuff wrist

(T) Size: See above table
INSTRUCTIONS FOR USE:
All-purpose protective gloves for mechanical risks, for general use, with no chemical, microbiological, electrical or thermal hazards.

PERFORMANCES:
See attached table, the levels are obtained on the palm of the glove. They are in increasing levels of performance (from 0 to 4 or 5). 0 indicates that the glove has a lower performance level than the minimum for the individual hazard given. X: indicates that the glove has not been subjected to testing or the test method is not suitable due to the design of the gloves or the material.

(A) Abrasion (from 0 to 4): Ability of the glove to withstand wear
(B) Cutting (from 0 to 5): Ability of the glove to withstand cutting
(C) Tearing (from 0 to 4): Ability of the glove to withstand tearing
(D) Puncture (from 0 to 4): Ability of the glove to withstand puncture
(E) Dexterity (from 0 to 5): Manual ability to accomplish a task
The higher the performance, the greater the ability of the glove to withstand the associated risk. Performance levels are based on the results of laboratory tests, which do not necessarily reflect real conditions in the workplace.

USAGE LIMITS:
Do not use other than for the purpose defined in the instructions for use below. These gloves do not contain any substances known to be carcinogenic or toxic. Contact with the skin may cause allergic reactions in sensitive persons (natural latex, in the cuff wrists of some gloves). In the event of a reaction, cease use and consult a doctor. Before using these gloves, check that they are intact. Replace if necessary.

STORAGE INSTRUCTIONS:
Store in a cool, dry place away from frost and light in their original packaging.
CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS:
No special maintenance is recommended for these types of gloves

 GUANTI DI PROTEZIONE
Conformi ai requisiti essenziali della Direttiva 89/686/CEE Ed ai requisiti generali delle norme EN420:2003 & EN388:2003

 COMPOSIZIONE: <i>(Per riferimento)</i> :
NI150 : Guanto in maglia di cotone, induzione nitrile su palmo e dita, dorso aerato, polsino con bordo a coste
NI155 : Guanto in maglia di cotone, induzione nitrile su tutta la mano, polsino con bordo a coste
NI170 : Guanto in maglia di cotone, induzione nitrile su palmo e dita, manichetta in tela
NI175 : Guanto in maglia di cotone induzione nitrile su tutta la mano, manichetta in tela
NI015 : Guanto in maglia di cotone, induzione nitrile leggera su palmo e dita, dorso aerato, polsino con bordo a coste

(T) Taglia: vedi tabella qui sotto
ISTRUZIONI PER L'USO:
Guanti per soli rischi meccanici, ad uso generale in ambiente secco, senza pericolo di rischi chimici, microbiologi, elettrici o termici.

PRESTAZIONI:
Vedere la tabella in allegato, i livelli si ottengono sul palmo dei guanti. Vanno da quelli a minore prestazione (livello 0) a quelli a maggiore prestazione (livello 4 o 5). 0 indica che il guanto ha un livello di prestazione più scarso del minimo per il rischio individuale considerato. X : indica che il guanto non è stato testato o che il tipo di test non sembra essere conforme a livello della concezione dei guanti o del materiale.

(A) L'abrasione (da 0 a 4) : Capacità del guanto a resistere all'usura
(B) Il taglio (da 0 a 5) : Capacità del guanto a resistere al taglio da tranciatura
(C) La lacerazione (da 0 a 4) : Capacità del guanto a resistere alla lacerazione
(D) La perforazione (da 0 a 4) : Capacità del guanto a resistere alla perforazione
(E) La destrezza (da 0 a 5) : Capacità manuale di raggiungere un obiettivo (abilità)
Più elevata è la prestazione, maggiore è la capacità del guanto di resistere al rischio associato. I livelli di prestazioni si basano sui risultati dei test di laboratorio, i quali non rispecchiano necessariamente le reali condizioni sul luogo di lavoro.

LIMITI D'UTILIZZO :
Non utilizzare al di fuori del campo d'utilizzo indicato nelle istruzioni d'uso di cui sotto. Questi guanti non contengono sostanze cancerogene, né tossiche. Il contatto con la pelle può causare reazioni allergiche a persone sensibili (latice naturale, nei polsini bordo a coste di alcuni guanti), in questo caso interrompere l'utilizzo e consultare il medico. Prima di utilizzare questi guanti, verificarne l'integrità. Se necessario, sostituirli.

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO :
Mantenere in ambiente fresco e secco al riparo dal gelo e dalla luce nella propria confezione d'origine.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE :
Non è previsto alcun tipo di manutenzione particolare per questi tipi di guanti.

 GUANTES DE PROTECCIÓN
Conformes a las exigencias esenciales de la Directiva 89/686/CEE y a las exigencias generales de las normas EN420:2003 y EN388:2003

 COMPOSICIÓN: <i>(Por referencia)</i> :
NI150 : Guante tejido de algodón y recubrimiento superior de nitrilo en palma y dedos, dorso ventilado, puño con bordes laterales
NI155 : Guante tejido de algodón y recubrimiento de nitrilo sobre toda la mano, puño con bordes laterales
NI170 : Guante tejido de algodón con recubrimiento de nitrilo en palma y dedos, con refuerzo.
NI175 : Guante tejido de algodón con recubrimiento de nitrilo sobre toda la mano, con refuerzo.
NI015 : Guante tejido de algodón y recubrimiento de nitrilo ligero en palma y dedos, dorso ventilado, puño con bordes laterales

(T) Talla: ver la tabla abajo
INSTRUCCIONES DE EMPLEO:
Guantes para riesgos mecánicos, para un uso general en medio seco, sin peligro de riesgos químicos, microbiológicos, eléctricos o térmicos.

RENDIMENTOS:
Ver la tabla del lado, los niveles se obtienen sobre la palma de los guantes. Van de menor rendimiento (nivel 0) a mayor rendimiento (nivel 4 o 5). 0 indica que el guante tiene un nivel de rendimiento más débil que el mínimo para el peligro individual dado. X : indica que el guante no ha sido sometido a la prueba o que el método de prueba no parece conveniente tomando en cuenta la concepción de los guantes o el material.

(A) La abrasión (de 0 a 4): Aptitud del guante para resistir el desgaste
(B) El corte (de 0 a 5): Aptitud del guante para resistir el corte por rebanado
(C) El desgarro (de 0 a 4): Aptitud del guante para resistir el desgarro
(D) La perforación (de 0 a 4): Aptitud del guante para resistir la perforación
(E) La dexterdidad (de 0 a 5): Aptitud manual para cumplir con una labor (con capacitación)
Mientras mayor es el rendimiento, mayor es la capacidad del guante para resistir el riesgo asociado. Los niveles de rendimiento se basan en los resultados de pruebas en laboratorio, las cuales no reflejan necesariamente las condiciones reales en el lugar de trabajo.

LIMITES DE APLICACIÓN:
No usar fuera de su campo de aplicación definido en las instrucciones de empleo señaladas más abajo. Estos guantes no contienen alguna sustancia conocida como carcinógena o tóxica.

El contacto con la piel puede provocar reacciones alérgicas a las personas sensibles (látex natural, en los puños elásticos de ciertos guantes), en tal caso, detenga el uso y consulte a un médico. Antes de usar estos guantes, compruebe su integridad. Reemplácelos si es necesario.
--

INSTRUCIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar en ambiente fresco y seco protegido del hielo y la luz en sus embalajes originales.
INSTRUCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:
No se recomienda ningún mantenimiento en particular para este tipo de guantes.

 LUVAS DE PROTECÇÃO
em conformidade com as exigências essenciais da Directiva 89/686/CEE e com as exigências gerais das normas EN420:2003 & EN388:2003

 COMPOSIÇÃO: <i>(Por referência)</i> :
NI150 : Luva em tecido de algodão com revestimento de nitrilo nas palmas e dedos, costas abertas, punhos com costuras
NI155 : Luva em tecido de algodão com revestimento de nitrilo em toda a mão, punhos com costuras
NI170 : Luva em tecido de algodão revestimento em nitrilo na palma e dedos, punho em lona
NI175 : Luva em tecido de algodão revestimento em nitrilo em toda a mão, punho em lona
NI015 : Luva em tecido de algodão com revestimento de nitrilo leve nas palmas e dedos, costas abertas, punhos com costuras

(T) Tamanho: ver a tabela abaixo
PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
Luvas para riscos mecânicos, para utilização geral em meio seco, sem perigo de riscos químicos, microbiológicos, elétricos ou térmicos.
DESEMPENHOS:
Ver quadro anexo, os níveis são obtidos a partir da palma da mão. Vão do menos eficaz (nível 0) ao mais eficaz (nível 4 ou 5). 0 indica que a luva tem um nível de eficiência mais baixo que o mínimo para o perigo individual apresentado. X: Indica que a luva não foi submetida ao ensaio ou que o método de ensaio não parece ser conveniente devido à concepção das luvas ou do material.

(A) A abrasão (de 0 a 4): Aptidão da luva a resistir ao desgaste
(B) O corte (de 0 a 5): Aptidão da luva a resistir ao corte por golpe
(C) O rasgamento (de 0 a 4): Aptidão da luva a resistir ao rasgamento
(D) A perfuração (de 0 a 4): Aptidão da luva a resistir à perfuração
(E) A destreza (de 0 a 5): Aptidão manual para desempenhar uma tarefa (habilidade)
Quando mais o desempenho for elevado, mais a capacidade da luva é maior a resistir ao risco associado. Os níveis de desempenho baseiam-se nos resultados de ensaio em laboratório, os quais não reflectem necessariamente as condições reais do local de trabalho.

RESTRICÕES DE UTILIZAÇÃO:
Não utilizar fora do campo de utilização definido nas instruções abaixo indicadas. Estas luvas não contêm substâncias conhecidas como cancerígenas, nem tóxicas. O contacto com a pele pode causar reacções alérgicas em pessoas sensíveis (látex natural, nos punhos lados de certas luvas), nesse caso parar a utilização e consultar um médico. Antes de utilizar estas luvas, verifique a sua integridade. Substitua-las, caso seja necessário.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO:
Armazenar em lugar seco, ao abrigo do gelo e da luz nas suas embalagens de origem.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E DE MANUTENÇÃO:
Não é necessária nenhuma manutenção particular para este tipo de luvas.

 VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN
Conform de essentiele eisen van de richtlijn 89/686/CEE en de algemene eisen van de normen EN420:2003 & EN388:2003

 SAMENSTELLING: <i>(Per referentie)</i> :
NI150 : Tricot katoen handschoenen met superieure nitril-coating op palm en vingers, rug geventileerd, polsboorden
NI155 : Tricot katoen handschoenen nitril-coating op gehele hand, polsboorden
NI170 : Tricot katoen handschoenen nitril-coating op palm en vingers, stoffen manchet
NI175 : Tricot katoen handschoenen nitril-coating op gehele hand, stoffen manchet
NI015 : Tricot katoen handschoenen met lichte nitril-coating op palm en vingers, rug geventileerd, polsboorden

(T) Maat: zie onderstaande tabel
GEbruiksAANWIJZINGEN:
Handschoenen voor mechanische risico's, voor algemeen gebruik in droge omgeving, zonder chemische, microbiologische, elektrische of chemische risico's
KWALITEIT:
Zie bijgevoegde tabel, de niveaus staan op de palm van de handschoenen. Zij lopen van mindere kwaliteit (niveau 0) tot betere kwaliteit (niveau 4 of 5). 0 geeft aan dat de handschoen een lager kwaliteitsniveau heeft dan het minimaal vereiste voor het individueel gegeven risico. X: geeft aan dat de handschoenen niet zijn getest of dat de testmethode niet lijkt te voldoen gezien het ontwerp of het materiaal van de handschoenen.

(A) Schuurbestendig (van 0 tot 4) : niveau van schuurbestendigheid
(B) Snijbestendigheid (van 0 tot 5) : niveau van snijbestendigheid
(C) Schuurbestendigheid (van 0 tot 4) : niveau van schuurbestendigheid
(D) Perforatiebestendigheid (van 0 tot 4) : niveau van perforatiebestendigheid
(E) Handzaamheid (van 0 tot 5) : niveau van handzaamheid om handmatig een taak te kunnen uitvoeren
Hoe hoger de kwaliteit, hoe beter de handschoenen bestand zijn tegen het desbetreffende risico. De kwaliteitsniveaus zijn gebaseerd op laboratoriumtestresultaten die niet noodzakelijkerwijs de werkelijke condities van de werkplek weergegeven worden.

GEbruiksBEPERKINGEN:
Niet gebruiken buiten het in de gebruiksaanwijzingen hieronder vastgestelde toepassingen. Deze handschoenen bevatten geen substanties die bekend staan als kankerverwekkend of giftig. Huidcontact kan allergische reacties veroorzaken bij mensen die daarvoor gevoelig zijn (natuurlijk latex, polsboorden van bepaalde handschoenen). In dit geval niet langer gebruiken en een arts raadplegen. Voor het gebruik controleren of de handschoenen heel zijn. Zonodig vervangen.

OPSLAGAAANWIJZINGEN:
Opslaan op een koele, droge plaats, vorstvrij en tegen licht beschermd en in de oorspronkelijke verpakking
INSTRUCTIES VOOR REINIGING EN ONDERHOUD:
Geen enkel bijzonder onderhoud is vereist voor dit type handschoenen.

 SCHUTZHANDSCHUHE
Gemäß den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG und den allgemeinen Anforderungen der Normen EN420:2003 & EN388:2003

 ZUSAMMENSETZUNG: <i>(Nach Art.-Nr.)</i> :
NI150 : Handschuh aus Baumwolljersey mit Nitrilbeschichtung von Handflächen und Fingern, Handrücken luftdurchlässig, Strickbund-Abschluss
NI155 : Handschuh aus Baumwolljersey mit Nitrilbeschichtung der ganzen Hand, Strickbund-Abschluss
NI170 : Handschuh aus Baumwolljersey mit Nitrilbeschichtung von Handflächen und Fingern, Leinenstulpe
NI175 : Handschuh aus Baumwolljersey mit Nitrilbeschichtung der ganzen Hand, Leinenstulpe
NI015 : Handschuh aus Baumwolle mit leichter Nitrilbeschichtung der Handflächen und Finger, Handrücken luftdurchlässig, Strickbund-Abschluss

(T) Größe: siehe nachstehende Tabelle
HINWEISE ZUR ANWENDUNG:
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken, für den Einsatz in trockener Umgebung, ohne chemische oder mikrobiologische Gefahr bzw. Ström- und Hitze.

SCHUTZ:
Siehe beigefügte Tabelle. Das Schutzniveau ist auf der Handfläche des jeweiligen Schutzhandschuhs vermerkt. Niveau 0 bietet den geringsten Schutz. Niveau 4 oder 5 den höchsten. 0 bedeutet, dass der Schutzhandschuh ein noch geringeres Schutzniveau als das für eine individuell gegebene Gefahr erlaubte Minimum bietet. X: bedeutet, dass der Schutzhandschuh entweder keinerlei Tests unterzogen wurde oder dass das Testverfahren aufgrund des Handschuhaufbaus oder der Materialien nicht durchführbar scheint.

(A) Abrieb (von 0 bis 4): Beständigkeit des Handschuhs gegen Verschleiß
(B) Schnitt (von 0 bis 5): Beständigkeit des Handschuhs gegen Schnitte
(C) Reißen (von 0 bis 4): Beständigkeit des Handschuhs gegen Reißen
(D) Durchlöcherung (von 0 bis 4): Beständigkeit des Handschuhs gegen Durchlöcherung
(E) Bewegungs­frei­raum (von 0 bis 5): Bewegungs­frei­heit der Hand, um eine Aufgabe erfüllen zu können (Geschicklichkeit)
Je höher das Schutzniveau ist, desto mehr Schutz bietet der Handschuh vor dem jeweiligen Risiko. Die verschiedenen Schutzniveaus basieren auf Ergebnissen von Labortests, die jedoch den tatsächlichen Bedingungen am Arbeitsplatz nicht unbedingt entsprechen.

EINSCHRÄNKUNGEN IM GEBRAUCH:
Den Schutzhandschuh nicht für andere als die in den nachfolgenden Hinweisen zur Anwendung aufgeführten Zwecke verwenden. Diese Handschuhe weisen keinerlei Substanzen auf, die als krebserregend oder giftig bekannt sind. Bei empfindlichen Personen kann der Kontakt mit der Haut allergische Reaktionen auslösen (Natur latex in den Bündchen einiger Handschuhe). Ist dies der Fall, tragen Sie die Handschuhe nicht mehr und suchen Sie Ihren Arzt auf. Bevor Sie die Handschuhe tragen, prüfen Sie sie auf Fehler. Wenn notwendig, tauschen Sie sie aus.

HINWEISE ZUR AUFBEWAHRUNG:
Kühl und trocken sowie vor Frost- und Sonneneinwirkung geschützt in der Originalverpackung lagern.
HINWEISE ZU REINIGUNG UND PFLEGE:
Diese Art Schutzhandschuh bedarf keiner besonderen Pflege.

 REKAWICE OCHRONNE
Spełniające szczegółowe wymagania zawarte w Dyrektywie 89/686/CEE oraz ogólne wymagania wynikające z norm EN420:2003 i EN388:2003

 OPIS: <i>(Według numeru)</i> :
NI150 : Rękawica trykotowa, bawełna, powłoka nitylowa na chwytnej stronie dłoni oraz na palcach, wentylacja na grzbiecie, elastyczny mankiet
NI155 : Rękawica trykotowa, bawełna, powłoka nitylowa na całej powierzchni dłoni, elastyczny mankiet
NI170 : Rękawica trykotowa, bawełna, powłoka nitylowa na chwytnej stronie dłoni oraz na palcach, płócienny mankiet
NI175 : Rękawica trykotowa, bawełna, powłoka nitylowa na całej powierzchni dłoni, płócienny mankiet
NI015 : Rękawica trykotowa, bawełna, cienka powłoka nitylowa na chwytnej stronie dłoni oraz na palcach, wentylacja na grzbiecie, elastyczny mankiet

(T) Wymiary: patrz tabela poniżej
ZASTOSOWANIE:
Rękawice chroniące przed uszkodzeniami mechanicznymi, do użytku w suchym środowisku, chronią przed zagrożeniami chemicznymi, mikrobiologicznymi, elektrycznymi lub termicznymi.

WYTRYŻYMAŁOŚĆ:
Patrz załączona tabela, wyznaczone poziomy odnoszą do strony chwytnej rękawic. Są one przedstawione od najmniejszej (poziom 0) do najbardziej wytrzymałych (poziom 4 lub 5). 0 informuje, że poziom wytrzymałości rękawicy jest niższy od wymaganego minimum, niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa osobistego.

X oznacza, że rękawica nie została poddana badaniu lub metoda zastosowana podczas badań nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał.

(A) Tarcie (od 0 do 4): Odporność rękawicy na zużycie
(B) Cięcie (od 0 do 5): Odporność rękawicy na uszkodzenie poprzez pocięcie
(C) Rozdzieranie (od 0 do 4): Odporność rękawicy na rozdzieranie
(D) Perforacja (od 0 do 4): Odporność rękawicy na perforację
(E) Zręczność (de 0 do 5): Zdolność manualna przy wykonywaniu prac (zręczność)
Im wyższa jest wytrzymałość, tym odporność na uszkodzenie jest większa. Poziomy wytrzymałości rękawicy są określone w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w laboratorium, które niekoniecznie odzwierciedlają rzeczywiste warunki w miejscu pracy.

WARUNKI STOSOWANIA:
Nie należy stosować niezgodnie z przeznaczeniem określonym w poniższej instrukcji. Rękawice nie zawierają substancji rakotwórczych ani toksycznych. Kontakt ze skórą może spowodować reakcję alergiczną u osób wrażliwych (naturalny lateks, w przypadku mankietów usztywnianych lateksem); w takim przypadku należy zaprzestać użytkowania i zgłosić się do lekarza. Przed założeniem rękawic należy je sprawdzić. Jeżeli to konieczne, należy wymienić.
PRZECHOWYWANIE:
Rękawice należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu oraz chronić przed działaniem mrozu i światła.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Nie zaleca się żadnej szczególnej konserwacji rękawic tego typu.

 ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
σύμφωνα με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις της Οδηγίας 89/686/ΕΟΚ και τις γενικές απαιτήσεις των προτύπων EN420:2003 & EN388:2003

ΣΥΝΘΕΣΗ <i>(Ανά κωδικό)</i>:
NI150 : Βαμβακερό γάντι πλεκτό με επικάλυψη νιτρίλου στην παλάμη και τα δάκτυλα, αεριζόμενη ράχη, μονόετα
NI155 : Βαμβακερό γάντι πλεκτό με επικάλυψη νιτρίλου σε όλη η επιφάνεια του χεριού, μονόετα
NI170 : Βαμβακερό γάντι πλεκτό με επικάλυψη νιτρίλου στην παλάμη και τα δάκτυλα, υφαντήνη μονόετα
NI175 : Βαμβακερό γάντι πλεκτό με επικάλυψη νιτρίλου σε όλη την επιφάνεια του χεριού, υφαντήνη μονόετα
NI015 : Βαμβακερό γάντι πλεκτό με λεπτή επικάλυψη νιτρίλου στην παλάμη και τα δάκτυλα, αεριζόμενη ράχη, μονόετα
(T) Μέγεθος: βλέπε κατανομή πινακά
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:
Γάντια για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, για χρήση σε ξηρό περιβάλλε, χωρίς κινδύνους χημικών, μικροβιολογικών, ηλεκτρικών ή θερμικών.
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ:
Βλ. παρακείμενο πίνακα, τα επίπεδα έχουν ληφ

